ბურღილი 1

X: 71.7484.31
Y: 4667913.36

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.10		1	1	ზედაპირი	4.10	4.10
4.10-5.90		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.90	1.80
5.90-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.57

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 1

ბურღილი 2

X: 71.7487.10
Y: 4667870.16

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.10		1	1	ზედაპირი	4.10	4.10
4.10-7.50		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	7.50	3.40
7.50-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	1.97

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 2

ბურღილი 3

X: 71.7493.34
Y: 4667832.22

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.20		1	1	ზედაპირი	4.20	4.20
4.20-7.65		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	7.65	3.45
7.65-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	1.82

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 3

ბურღილი 4

X: 71.7494.77
Y: 4667870.32

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.05		1	1	ზედაპირი	4.05	4.05
4.05-5.70		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.70	1.65
5.70-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.77

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 4

ბურღილი 5

X: 71.6479.39
Y: 4668040.43

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-3.90		1	1	ზედაპირი	3.90	3.90
3.90-5.60		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.60	1.70
5.60-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.87

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 5

ბურღილი 6

X: 71.6427.10
Y: 4668145.77

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-3.65		1	1	ზედაპირი	3.65	3.65
3.65-5.65		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.65	2.00
5.65-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.82

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 6

ბურღილი 7

X: 71.6488.85
Y: 4668183.87

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-3.90		1	1	ზედაპირი	3.90	3.90
3.90-5.80		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.80	1.90
5.80-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.67

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 7

ბურღილი 8

X: 71.6453.50
Y: 4668260.05

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.10		1	1	ზედაპირი	4.10	4.10
4.10-5.90		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.90	1.80
5.90-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.57

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 8

ბურღილი 10

X: 71.5564.30
Y: 4668074.71

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.15		1	1	ზედაპირი	4.15	4.15
4.15-5.90		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.90	1.75
5.90-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.57

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 10

ბურღილი 11

X: 71.5563.84
Y: 4668060.44

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.10		1	1	ზედაპირი	4.10	4.10
4.10-5.70		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.70	1.60
5.70-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.77

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 11

ბურღილი 12

X: 71.5561.35
Y: 4668031.51

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.10		1	1	ზედაპირი	4.10	4.10
4.10-5.90		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.90	1.80
5.90-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.57

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 12

ბურღილი 13

X: 71.5410.82
Y: 4668107.68

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-3.55		1	1	ზედაპირი	3.55	3.55
3.55-5.60		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.60	2.05
5.60-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.87

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 13

ბურღილი 14

X: 71.5324.28
Y: 4668044.63

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.45		1	1	ზედაპირი	4.45	4.45
4.45-5.90		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.90	1.45
5.90-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.57

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 14

ბურღილი 15

X: 71.5375.42
Y: 4667956.31

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-3.65		1	1	ზედაპირი	3.65	3.65
3.65-5.65		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.65	2.00
5.65-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.82

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 15

ბურღილი 9

X: 71.6453.50
Y: 4668287.10

ალს. ზომა,სმ

ქანების ინდექსი	ზომები				ზედაპირის აბსოლუტური ნიშნული	ფენის სიმძლავრე
	ფენის ფერდობის კუთხე	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი	ფენის ელემენტური ანაზომი		
0.00-4.10		1	1	ზედაპირი	4.10	4.10
4.10-5.90		2	4	ტუფოგენური ფორტუნი მაფიქრებლობის ნაფიქრები... კვლევარის, ნაცრის ფენებით.	5.90	1.80
5.90-9.47		1	1	ზედაპირი	9.47	3.57

მშენებელი: ფორტუნის ზღვის გამოკვლევა-ძებნის არ ეკონომიური ექსპლუატაციის ფირმა ltd.

ოპერატორ-გამზომელი:

ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘ № 9