

გეოსაინფორმაციო პაკეტი

პოზიცია	საინფორმაციო კითხვარი
1	წიაღითსარგებლობის ობიექტი – წიფის დიორიტის საბადო
2	გენეტური ტიპი – მაგმური
3	სასარგებლო წიაღისეულის სამრეწველო ტიპი – სამშენებლო
4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის მდებარეობა და ტერიტორიის ზოგადი აღწერა
4.1	რეგიონი – იმერეთი
4.2	მუნიციპალიტეტი – ხარაგაული
4.3	უახლოესი დასახლებული პუნქტი – სოფელი ფონა
4.4	დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან – რკ/ც ხარაგაულიდან 20-22 კმ (პირდაპირი მანძილი)
4.5	მანძილი სახელმწიფო საზღვრიდან / სანაპირო ზოლიდან – აღმატება 10 კმ-ს / აღმატება 20 კმ-ს.
4.6	მდინარის აუზი (ან მთათა სისტემა) – მდ. ჩხერიმელას აუზი
4.7	წიაღითსარგებლობის ობიექტის კოორდინატები –

Nº	X	Y
1	372140	4653483
2	371860	4653663
3	371619	4653496
4	371556	4653271
5	372048	4653194
S=178730 მ²		
WGS 1984		



4.8	ობიექტის აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან – 900-1200 მ
4.9	კლიმატური პირობები – ზომიერი თბილი კლიმატი. საჭავალო წლიური ტემპერატურა +13,3°C, ნალექების საშუალოწლიური რაოდენობა – 600-813 მმ
5	ხელისშემშლელი ინფრასტრუქტურული ობიექტები და სხვა ფაქტორები
5.1	მანძილი უახლოესი საავტომობილო გზის დერბიდან – აღმატება 100 მ-ს
5.2	მანძილი უახლოესი ხიდიდან –
5.3	მანძილი სხვა უახლოესი ინფრასტრუქტურული ობიექტებიდან –
5.4	დამატებითი მონაცემები –
6	სატყეო რესურსები
6.1	სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში – არ ფიქსირდება.
6.2	ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგიონალური სატყეო სამსახური – იმერეთის რეგიონალური სატყეო სამსახური, ხარაგაულის სატყეო უბანი
6.3	სატყეო რესურსების დამატებითი მონაცემები –
7	რაიონის გეოლოგიური პოზიცია
7.1	ტექტონიკური დარაიონება – ამიერკავკასიის მთათაშუა არე, ცენტრალური აზევების ზონა, მირულის ქვეზონა
7.2	გეოლოგიური აგებულება – საბადოს რაიონში ყველაზე ძველი ქანები წარმოდგენილია არექამბრიული და ქვედა პალეოზოური გრანიტებით, გრანიდიორიტებით, გნეისებითა და კრისტალური ფიქლებით, რომლებიც აგებს ძირულის მასივის ფუნდამენტს. მასივის პერიფერიები აგებულია შედარებით ახალგაზრდა – მეზოზოური და მესამეული – ნალექებით, სადაც ისინი უშუალოდ არის განლაგებული ძველ კრისტალურ ქანებზე.
8	ობიექტის გეოლოგიური პოზიცია
8.1	გეოლოგიური აგებულება – წიფის დიორიტის საბადო აგებულია იურული (ბათური) ასაკის

	<p>ინტრუზიული ქანებით – მირითადად კვარციანი დიორიტებით, ზოგან გრანიტით და გრანიტებით.</p> <p>კვარციანი დიორიტები წარმოდგენილია არათანაბრად გავრცელებული, წვრილ და საშუალომარცვლოვანი სახეობებით. ქანი ნაცრისფერი და ღია ნაცრისფერია, ზოგან მოვარდისფრო ელფერით, კვარცის მრავალრიცხოვანი ძარღვაკებით.</p> <p>პროდუქტული უკინის ზედა ნაწილი გამოფიტულია, გადაფარულია დელფიური ნალექებითა და ნიადაგებს ფენით.</p>
8.2	მაღნიანი სხეულის მორფოლოგიური ტიპი – ინტრუზივი
8.3	მაღნიანი სხეულის (სხეულების) გავრცელება (მიმართებით და დაქანებით) – ლიმიტირებულია სალიცენზიო ობიექტების პარამეტრებით.
8.4	მაღნიანი სხეულის (სხეულების) სიმძლავრე – საშუალო სიმძლავრე – 8 მ
8.5	მაღნიანი სხეულის (სხეულების) წოლის ელემენტი –
8.6	დამატებითი მონაცემები –
9	ობიექტის შესწავლის ხარისხი და სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება
9.1	<p>საძიებო ქსელი ძებნა-ძიების სტადიურობის ჩვენებით – საბადოზე ჩატარებულია დეტალური ძიება.</p> <p>საძიებო ქსელია:</p> <p>A კატეგორია – 80-120 მ;</p> <p>B კატეგორია – 200-200 მ;</p> <p>C1 კატეგორია – 300-300 მ.</p>
9.2	საძიებო სამუშაოები – საბადოზე გაყვანილია ჭაბურღილები, შურფები, თხრილები
9.3	დასინჯვა – ხარისხობრივი და ტექნოლოგიური თვისებები შესწავლის მიზნით საბადოზე აღებულია კერძები, მონოლითური სინჯვები.
9.4	ლაბორატორიული და ტექნოლოგიური მალევის შედეგები – კვარციანი დიორიტები წარმოდგენილია არათანაბრად გავრცელებული, წვრილ და საშუალომარცვლოვანი სახეობებით. ქანი ნაცრისფერი და ღია ნაცრისფერია, ზოგან მოვარდისფრო ელფერით, კვარცის მრავალრიცხოვანი ძარღვაკებით.
	<p>ქიმიური შემადგენლობა:</p> <p>SiO₂ – 59.0-63.4%; Al₂O₃ – 14.5-16.1%;</p> <p>Fe₂O₃ – 2.45-7.9%; TiO₂ – 0.47-0.6%;</p> <p>CaO – 4.5-6.3%; MgO – 2.4-3.8%;</p> <p>Na₂O – 0.3-1%; K₂O – 0-2.74%;</p> <p>სინესტე – 0.21-0.75%.</p>
	<p>ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები:</p> <p>მოცულობითი წონა – 2629-2723 კგ/მ³;</p> <p>წყალშოანთქმა – 0.11-0.35%;</p> <p>სიმტკიცის ზღვარი კუმშვანე:</p> <p>ჰაერზე შრალ მდგომარეობაში – 514-1153 კგ/მ²;</p> <p>წყალშოანთქმის შემდეგ – 425-1069 კგ/სმ²;</p> <p>უნვაგამდლენობის კოეფიციენტი – 0.81-0.95 კგ/სმ².</p>
9.5	პიგიურ-რადიაციული კვლევა და შედეგები –
9.6	სასარგებლო წიაღისეულის გამოყენების სფერო – მშენებლობაში; მოსაპირკეთებელი ქვა, საღორდე ნედლეული.
9.7	დამატებითი მონაცემები –
10	სასარგებლო წიაღისეულის მარაგები
10.1	ობიექტის დაძიების ხარისხი (სტადია) – დეტალური ძიება
10.2	ობიექტის ფართობი მარაგების ანგარიშის კონტურში – 178730 მ ²
10.3	მაღნიანი სხეულის ძირითადი პარამეტრები – ფართობი – 178730 მ ² (აქედან 15265 მ ² -ზე დათვლილია მოსაპირკეთებელი ქვის მარაგები, ხოლო 163465 მ ² -ზე – საღორდე ნედლეულის); საშ. სიმძლავრე – 8 მ
10.4	მარაგების გამოთვლის მეთოდი – საშუალო არითმეტიკული
10.5	წიაღისეულის რაოდენობრივი მაჩვენებლები მარაგების და პროგნოზული რესურსების კატეგორიების მიხედვით (A+B+C ₁ +C ₂ და P) – საღიცენზიო ობიექტზე მარაგები დათვლილია შემდეგი ოდენობით:
	<p>მოსაპირკეთებული ქვა:</p> <p>A კატეგორია – 15265 x 8 = 122120 მ³;</p>

	სალორდე ნედლეგები: A კატეგორია – $7780 \times 8 = 62240$ მ ³ ; B კატეგორია – $32870 \times 8 = 262960$ მ ³ ; C ₁ კატეგორია – $73735 \times 8 = 589880$ მ ³ ; C ₂ კატეგორია – $49080 \times 8 = 392640$ მ ³ ; A+B+C+C₂ – 1307720 მ³.
10.6	თანმდევი სასარგებლო წიაღისეული და მისი კოპონენტების მარაგები – არ არის დაფიქსირებული.
10.7	მარაგების გაზრდის ძირითადი მიმართულებები –
10.8	დამატებითი მონაცემები –
11	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამუშავების პირობები
11.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამუშავების პიდროგეოლოგიური და სამთო ტექნიკური პირობები – ხელსაყრელია.
11.2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამუშავების მეთოდი – დია (კარიერული) წესი. ობიექტზე ეკოლოგიური წონასწორობისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს ლიცენზიანტი.
11.3	ინფორმაცია ობიექტის ტოპოგრაფიის შესახებ – გამომუშავების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ საჭიროა შედგეს ობიექტის ტოპოგრაფია.
12	წიაღითსარგებლობის ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების ვიზუალური შეფასება
12.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის მორფოლოგია – სალიცენზიო ობიექტი (დიორიტი), მდებარეობს ზემო იმერეთის დაბალმთიან ზონაში, ძირულის კრისტალურ მასივზე, მდინარე ჩხერიმელას მარჯვენა უსახელო შენაკადის, V-ხელური პროფილის ქონების მარჯვენა ფერდაზე. აღნიშვნული ტერიტორია წარმოადგენს უსახელო გორაკის (აბს. 1221.0მ.) აღმოსავალური ექსპოზიციის ქონები ფერდობის ქვედა ნაწილს, რომლის რელიეფი ცვალებადი დახრიდობისაა და საშუალოდ შეადგენს – 35-40°-ს. სალიცენზიო ობიექტის ტერიტორია უშუალოდ ემიჯნება უსახელო მდინარის მარჯვენა ნაპირზე გამავალ, სატყეო დანიშნულებისათვის განკუთვნილ გრუნტის გზას. სალიცენზიო ობიექტი და მიმდებარე ტერიტორია შემოსილია მრავალწლიანი ტყით.
12.2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის კატეგორია – სალიცენზიო ობიექტის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობს გრანიტოდული ინტრუზივები, რომლებიც ზემოდან გადაფარულია ცვალებადი სიმძლავეების დედოფური საფარით. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მოეკუთხება I (მარტივი) კატეგორიას.
12.3	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური სიტუაცია (მდინარეული ქვიშა-ხრეშის შემთხვევაში ნაპირების ერზია; კალაპოტში წარმოქმნილი ჭარბი აპუმულაცია და სხვა) – სალიცენზიო ობიექტის ფარგლებში საშიში გეოდინამიკური პროცესები არ ფიქსირდება.
12.4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი გეოდინამიკური გართულებები – ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში გეოდინამიკური გართულებები მოსალოდნელი არ არის.
12.5	გეოდინამიკური გართულებების შემთხვევაში გამაჯანსადებელი ღონისძიებების დასახვა –არ საჭიროებს
12.6	დასკვნები და რეკომენდაციები – 1. სალიცენზიო ობიექტი (დიორიტი) მდებარეობს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ფონას მიმდებარე ტერიტორიაზე; 2. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას; 3. მოპოვება უნდა განხორციელდეს წინასწარ შედენილი წიაღით სარგებლობის დამუშავების პროცესის მიხედვით; 4. ობიექტის დამუშავება უნდა მოხდეს პიფსომეტრიულად მაღალი ნიშნულიდან დაბალისაკენ, მოქმედი სამთო საქმის წესებისა და ხორმების დაცვით; 5. ობიექტის დამუშავების დროს მოხსნილი ნიადაგის ფენა და ფუჭი ქანი უნდა დასაწყობდეს ტერიტორიის შემდგომი რეტროგენერაციის მიზნით; 6. უნდა გამოირიცხოს ფუჭი ქანის ჩაყრა მდ. ჩხერიმელას მარჯვენა უსახელო შენაკადის კალაპოტში; 7. ობიექტი ფიქსირდება ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, დამუშავებამდე საკითხი უნდა შეთანხმდეს ეროვნულ ხატყეო ხაგენტოსთან; 8. წიაღითსარგებლობის ლიცენზიის გაცემამდე ობიექტის დამუშავების საკითხი უნდა შეთანხმდეს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან; 9. ვინაიდან ობიექტიდან 350 მ-ში მდებარეობს ეკლესია, უნდა გამოირიცხოს ბურღა-აფეთქებითი სამუშაოები; 10. აღნიშნული რეკომენდაციების (პუნქტი 3-8) გათვალისწინებით, სალიცენზიო ობიექტზე წიაღისეულის მოპოვება არ გამოიწვევს არსებული გეოდინამიკური სიტუაციის გაუარესებას.

<u>13</u>	გეოლოგიური ინფორმაციის მომზადებისას გამოყენებული ფონდური და ბეჭდეური მასალა
13.1	გეოლოგიური ანგარიშის (ან წიგნის) ავტორი (ავტორები) – გ. ქობულაძე
13.2	ანგარიშის შედგენის (გამოცემის) ადგილი (გამომცემლობა) და წელი – 1983 წ.
13.3	ანგარიშის ფონდური (საბიბლიოთეკო) ინვენტარული № – №15997

შემსრულებლები:

ხ. მკალავიშვილი ნ. ჩომახიძე, ე. ბაქანიძე, ზ. ბერიაშვილი ნ. ბებია

შეთანხმებულია,

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის
დეპარტამენტის უფროსი

მერაბ ჩალათაშვილი